REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS XALCATA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0544-41	FECHA:	Febrero 2025

Foto1: CAMBIAR LA TORTA DE CEMENTO A CERAMICO.

Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA A ESTRUCTURA METÁLICA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.

Foto 3: CAMBIO DE LAMINA ACALADA POR LAMINA TROQUELADA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.

Foto 4: REPELLO DE LAS PAREDES DE LA DIRECCIÓN.

Foto 5: TERMINACIÓN DE MURO DE 30 METROS CON FUNDICIÓN DE COLUMNA.

Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL PASILLO DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Caal Ra

Firma y sello del Presidente de la OTF

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público