

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquixji
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0554-41	FECHA:	12 de noviembre del año 2025




Foto7: El depósito de Agua No. 1 se lavó la pila, se repello por dentro. Se colocaron los chorros y se colocó azulejo en el interior del lavamanos.



Foto 8: El depósito de agua No2. se revisó la tubería que abastece al establecimiento y se encontró el tubo dañado donde se iba el agua de la pila, se procedió al cambio de tubería además se colocó un sistema de




Foto 9: al portón de la entrada, se le cambió la lámina de abajo, se enderezó porque estaba torcido, se mejoraron las bisagras, el lugar del candado y se pinto.



Foto 10: se cambió el marco derecho que era de madera, se mejoró el marco, las bisagras con soldadura y se mejoró el lugar del candado.




Foto 11: se corrigió el marco de la puerta y las bisagras, se enderezó la puerta, debido que no abría y cerraba bien.



Foto 12: se procedió a la reparación de la puerta para que se pudiera cerrar y abrir sin dañar más el marco de la puerta, pues se tenía dificultades para poder cerrar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquixji
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0554-41	FECHA:	12 de noviembre del año 2025.



Foto 1: El Aula 1 de Párvulos 2 Sección A. Se niveló el piso y se procedió a la colocación de piso cerámico.



Foto 2: Aula 2, Cuarto B, se realizó la nivelación del piso, a la mitad tenía una grada y posteriormente la colocación de piso cerámico.



Foto 3: Piso del aula 3 Segundo B se llenaron los agujeros que estaban en el piso, se niveló y se colocó piso cerámico.



Foto 4: piso del Aula 4 Segundo C, se rellenaron agujeros, se niveló el piso y se colocó piso cerámico en el aula, espacio de la bodega de sillas y tienda que está en un espacio dentro del aula.



Foto 5: piso del aula 5 Primero B, se rellenaron agujeros con concreto, se niveló el espacio y se procedió a la colocación del piso cerámico.



Foto 6: en el escenario se procedió a colocar azulejos en el fondo, se forraron las gradas, se cambió de lugar unas gradas que obstaculizaban el paso y se forraron con piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

