

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Changkay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0631-43	FECHA:	17 de Febrero de 2025



Foto 1: Se observa la necesidad de cambio de laminas, ya que con el paso del tiempo se han deteriorado.



Foto 2: Imagen interior de de modulo 4 en donde se puede observar que se necesita cambiar la estructura de metal y asimismo el entechado.



Foto 3: Imagen de ventanas que necesitan ser cambiadas.



Foto 4: Fotografía de puerta en mal estado, que necesita cambio para brindar mayor seguridad al establecimiento.



Foto 5: Fotografía de módulo 2 donde se va a reforzar la estructura de techo.



Foto 6: Otra imagen donde se puede observar que el entechado se encuentra en pesimas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

