

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCHOY ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0646-43	FECHA:	20/10/2025



Foto1: SE OBSERVA CAMBIO DE LAMINA A LAMINAS TROQUELADA



Foto 2: SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE COSTANERA DE MADERA A METALES



Foto 3: SE OBSERVA LA INSTALACION DE VENTANAS DE UNO DE LOS MODULOS.



Foto 4: SE OBSERVA EL CAMBIO DE PISO CERAMICO DEL MODULO I



Foto 5: SE OBSERVA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE UNO DE LOS MODULOS.




Foto 6: MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR DEL MODULO II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixta

