

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SECOCHOY ABAJO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0646-43               | FECHA:                         | 08/12/2025           |



Foto1: SE OBSERVA EL CENTRO EDUCATIVO CON LOS TRABAJOS FINALIZADOS.



Foto 2: VISTA DEL CORREDOR DEL CENTRO EDUCATIVO YA FINALIZADO.



Foto 3: SE OBSERVA EL AMBIENTE DE UNOS DE LOS MODULOS CON EL PISO CERAMICO,




Foto 4: COLOCACION DE PUERTA DE METAL YA FINALIZADOS.




Foto 5: VISTA DE VENTANAS CON SUS BALCONES PINTADOS.



Foto 6: VISTA DONDE SE OBSERVA LOS BAÑOS REMODELADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|                                                        |                                                    |