

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAQUIGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0660-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Se observa desprendimiento del capote además del levantamiento de láminas del aula 11 del módulo No. 4.



Foto 2: Se Observa deterioro de la división de las láminas del módulo No. 4.



Foto 3: Se observa el desprendimiento de la torta del piso de el aula 10 del módulo No. 4.



Foto 4: Se observa la proliferación de moho en el suelo por la calda de agua, debido a la falta de láminas en el techo del aula 9 del módulo No. 4.



Foto 5: Se observa el daño en el piso de torta del aula 9 módulo No. 4.



Foto 6: Se observa el deterioro de las divisiones de madera, así como la estructura. En el aula 9, aula 10 y aula 11 del módulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

