



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIXQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0661-43	FECHA:	28/05/2025



Foto7: Cambio de division utilizando blocks de piedra 15"



Foto 8: cambio de piso en el corredor de la escuela utilizando piso antedslizante



Foto 9: Cambio de madera estructura de techo y levanta la altura del corredor de la cocina



Foto 10: cambio de lamina con lamina troquedalo calibre 26



Foto 10: cambio de pintura de muro exterior utilizando pintura de aceite color nacional



Foto 6: Cambio de pintura del muro interior utilizando color nacional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



[Firma]

Firma y sello del Director del Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequixquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0661-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Cambio de torta de cementos a ceramica aula 1



Foto 2: Cambio de torta de cemento a ceramica aula 2



Foto 3: Cambio de torta de cemento a ceramica aula 3



Foto 4: Cambio de torta de cemento a ceramica aula 4



Foto 5: Cambio division utilizando blocks de 15"




Foto 6: Cambio de division utilizando block de 15"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los números de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.M.



Firma y Sello Director Administrativo Público

