



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Profesor Domingo Beltethón García"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Campur, San Pedro Carchá, A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0664-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Se observa deterioro del muro perimetral como también cierta inclinación tendiendo a derrumbarse.



Foto 2: En esta imagen se observa que la pared o muro perimetral ya no está, debido a que se desplomó por la antigüedad de la construcción.



Foto 3: Muro de block totalmente dañado, causando así inseguridad para el establecimiento.



Foto 4: En la imagen se observa la falta de lámparas de iluminación.



Foto 5: Se observa que el sistema eléctrico se encuentra en muy mal estado, ya que después de la inundación por las tormentas ETA/OTA no se ha podido hacer las reparaciones por lo grande que es el edificio.



Foto 6: Módulos que necesitan reparación en su sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

