

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHIRAXCHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRAXCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0675-43	FECHA:	17 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Sustrución de estructura de techo.



Foto 2: Sustrución de cambio de lamina.



Foto 3: Sustrución de puerta de madera a metal del modulo 01.



Foto 4: Sustrución de puerta de madera a metal del modulo 02.



Foto 5: Se observa el estado del porton de la entrada principal.



Foto 6: Mantenimiento de circulado perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

