

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIXAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0680-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Sustitución de láminas troqueladas a láminas troqueladas Aluzinc calibre 26, sustitución de costaneras y pintura en las paredes del modulo No. 1



Foto 2: Mantenimiento de balcones, pintura de paredes interior y exterior del modulo No.02



Foto 3: Sustitución de torta de cemento a piso ceramico en el modulo No.02.



Foto 4: Sustitución de puerta en los modulos No. 1 y 2.



Foto 5: Mantenimiento de tanque de agua colocacion canal de captacion de agua.



Foto 6: Sustitución puerta de baño y pintura de pared interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Enebal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIXAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0680-43	FECHA:	FEBRERO 2025




Foto1: Mantenimiento de ventanas y pintura de paredes interior y exterior en el modulo No. 03



Foto 2: Sustitución de muro perimetral de malla a block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--