



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Chajquej Chanyuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0688-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Cocina con filtración de agua por deterioro de laminas.



Foto 2: Las vigas de madera ya presentan humedad.



Foto 3: El piso de torta de concreto presenta grietas por humedad.



Foto 4: La cocina no cuenta con ventana.



Foto 5: Piso de concreto con deterioro por falta de mantenimiento.



Foto 6: Cocina no cuenta con chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

