



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CUEVAS DEL AGUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0757-43	FECHA:	27/05/2025



Foto1: El establecimiento esta en mal estado el techo.



Foto 2: Cambio de maderas a costaneras.



Foto 3: Cambio de los vidrios y pinturas.



Foto 4: Cambio de piso a piso ceramica.



Foto 5: La cocina del establecimiento esta en mal estado.



Foto 6: El baño del establecimiento esta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

