

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0762-43	FECHA:	17 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Vista panorámica de la escuela con daño en cocina por lluvia y viento.



Foto 2: Vista de la cocina con daño en paredes.



Foto 3: Vista de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sanitarios con daño en puertas.



Foto 5: Techo de sanitarios con daño en su estructura por humedad.



Foto 6: Estructura de madera de aula con daño por viento y lluvia de la temporada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

