



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Santo Domingo Raxjuc II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santo Domingo Raxjuc II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0764-43	FECHA:	21/02/2025



Se observa muro el estado se necesita levantar concreto




El pared ma estado se necesita terminar block con repello y pintarlo.



Se observa el piso en mal estado.



sustitucion de techo modulo I



sustitucion de estructura de techo



Sustitucion de puertas de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

