



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Secolay	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Secolay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0765-43	FECHA:	20-02-2025



Foto 1: El muro perimetral requiere mantenimiento



Foto 2: Se observa deterioro de la puerta del modulo No. 1



Foto 3: Se observa vidrios quebrados y faltantes en el módulo 1



Foto 4: Se observa deterioro en los sanitario a la cual requiere rehabilitacion



Foto 5: Las puertas del modulo 1 requiere mantenimiento



Foto 6: Se observa deterioro en el piso del modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

