

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0766-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Vista panorámica cubierta con soporte de madera.



Foto 2: Puerta deteriorado por humedad



Foto 3: Ventana posteior de escuela con deterioro.



Foto 4: Vista interior de aula mutigrado.



Foto 5: Vista interior de aula no cuenta con espacio adecuado.



Foto 6: Vista panorámica de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público