

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECUMUN CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0769-43	FECHA:	28/05/2025.




Foto 1: Sustitución de Cubierta de lámina.




Foto 2: Cerramiento del módulo de Dirección del establecimiento.




Foto 3: Sustitución de vidrios en mal estado.




Foto 4: Mantenimiento de puertas del establecimiento.





Foto 5: Colocación de circulación con malla galvanizada.



Foto 6: Continuación de gradas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--