

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECUMUN CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0769-43	FECHA:	15/08/2025.



Foto 1: Sustitución de Cubierta de láminas troqueladas calibre 26.




Foto 2: Culminación de cerramiento del módulo de Dirección del establecimiento.



Foto 3: Sustitución de vidrios quebrados por nuevos.




Foto 4: Se le hizo mantenimiento las puertas del establecimiento.



Foto 5: Culminación de circulación con tubos y mallas galvanizadas.



Foto 6: Culminación de gradas con barandales del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público