

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELCOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0773-43	FECHA:	5/9/2025




Foto1: Sustitucion de cubierto de lamina



Foto 2: Sustitucion de estructura de techo.




Foto 3: Sustitucion de puertas de madera a metal.



Foto 4: Colocacion de piso de torta de cemento.




Foto 5: Implementacion de paredes.



Foto 6: Sustitucion de ventanas de lamiana a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público