

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RUBELCOJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELCOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0773-43	FECHA:	15/11/2025



Foto 1: se observa las pinturas en muros exteriores



Foto 2: se visualiza las instalaciones de barandales



Foto 3: se observa que instalaron estructura de soporte y cubierta de lámina.



Foto 4: se observa la pintura en muros interiores e instalación eléctrica.



Foto 5: el edificio remozado con todos los renglones de trabajo al 100%



Foto 6: se observa que el edificio escolar quedo en buen estado así como la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público