

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEMOX III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASERIO SEMOX III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0774-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa que la pintura de la escuela se encuentra en mal estado, presentando desgaste, decoloración y desprendimiento en varias áreas.



Foto 2: Se observa que la estructura del techo se encuentra en mal estado debido al desgaste natural de la madera, lo que ha debilitado su resistencia, en época de lluvias se filtra el agua.



Foto 3: Se identifica que la cubierta de láminas se encuentra en mal estado, presentando deterioro y en época de lluvia se filtra el agua.



Foto 4: Se observa que el salón de clases presenta poca iluminación, lo que afecta las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.



Foto 5: Se identifica que el piso del centro educativo se encuentra en mal estado y presenta grietas, lo que puede representar un riesgo para la seguridad de los estudiantes.



Foto 6: Se identifica que la puerta del establecimiento se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

