



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA CHAIMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0787-45	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Finalizacion en el cernido de paredes, en todas las areas del espacio previsto para cocina, e instalacion de ventanas.



Foto 2: Culminacion de trabajos de instalacion de costaneras, laminas troqueladas y tendido electrico en el espacio correspondiente al escenario.



Foto 3: Culminacion de trabajo de cernido en paredes, instalacion de ventas y tendido electrico.




Foto 4: Finalizacion de colocacion de costaneras, laminas , ventanas y cernido de paredes en paredes.



Foto 5: Colocacion de piso ceramico en espacio de direccion, el cual se cambio por piso rustico en una medidad de 12 metros cuadrados.



Foto 6: Finalización en la instalación de tendido electrico, tanto en el area de cocina como en el corredor de la parte de enfrente de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

