

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA ALDEA SESAJAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0792-45	FECHA:	25/02/2025



Foto1: Se observa que el edificio del centro educativo presenta un notable deterioro en la pintura, con áreas desgastadas, decoloradas y desprendidas.



Foto 2: Se llevará a cabo la rehabilitación de la cocina del centro educativo, ya que representa una necesidad primordial para los estudiantes en la preparación de la alimentación escolar.



Foto 3: Se realizará el mantenimiento del piso del centro educativo para mejorar sus condiciones. Actualmente, el piso presenta desgaste y daños que afectan la seguridad y comodidad de los estudiantes y docentes.



Foto 4: Se observa que el baño del centro educativo no cuenta con las condiciones necesarias para su uso, presentando deficiencias en su infraestructura, saneamiento e higiene.



Foto 5: Se observa que la instalación eléctrica del centro educativo se encuentra en mal estado, debido a los daños ocasionados por las tormentas ETA y IOTA. Esta situación representa un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.



Foto 6: Se identifica que las ventanas del centro educativo se encuentran en mal estado, presentando deterioro en su estructura, marcos dañados y posible rotura de cristales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

