

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAQUIGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0796-46	FECHA:	06 DE OCTUBRE 2025



Foto 1: se observa como ingresa la luz através del techo deriorado de la dirección, que vez se usa como bodega.



Foto 2: se observa deterioro del piso de concreto, del area continuo a la dirección.



Foto 3: se observa que el muro de contención que esta junto al acceso al establecimiento se encuentra en malas condiciones.



Foto 4: Se observa que en la entrada principal el poco concreto que habia se ha deteriorado por lo tanto hay que reemplazarlo




Foto 5: se observa el deterioro de la puerta del sanitario porque el techo ya esta en malas condiciones.



Foto 6: se observa que como las laminas en el corredor de la cocina estan en muy malas condiciones, por lo que es necesario reemplazarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Orzela choco caul el fin</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--