

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAQUIGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0796-46	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE 2025



Foto 1: se observa como las instalaciones ya fue destechado, se esta levantando los muros y agrandando las ventanas.



Foto 2: se observa que ya se esta preparando el lugar para colocar el piso



Foto 3: se observa que estan desarmando el anterior muro para repararlo.



Foto 4: se observa que ya se fundio la primera fase del encaminamiento.





Foto 5: se observa como se esta colocando las laminas del corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Choco Carol de H...

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

