

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAQUIGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0796-46	FECHA:	6 de diciembre del 2025



Foto 1: se observa que el techo de lámina ya fue sustituido, las ventanas y balcones ya fueron instalados.



Foto 2: se observa que el piso cerámico fue ya instalado



Foto 3: se observa que el muro fue reparado.



Foto 4: se observa que el encaminamiento ya fue construido.



Foto 5: se observa que la puerta del baño y fue sustituido




Foto 6: se observa que la cubierta de lámina ya fue sustituido e instalado el canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia choco cad de tiul

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]