

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BENITZUL CALVARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BENITZUL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0798-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Sustitucion de piso de torta de cemento, donde se observa en mal estado.



Foto 2: Rehabilitacion de paredes.



Foto 3: Sustitucion de cubierto de lamina.



Foto 4: Sustitucion del piso de torta de cemento.



Foto 5: Sustitucion de la estructura metalica del techo.



Foto 6. Mantenimiento de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

