



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOMUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0800-43	FECHA:	28/05/2025



PISO RAJADO. SE NECESITA MANTENIMIENTO DE PISO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. COLOCAR PISO CERAMICO.



CAMBIO DE DIVISION DE AULAS. SE CAMBIARA LA DIVISION DE LAS AULAS POR EL DETERIORO.



CONTINUACION DE MURO PERIMETRAL.



MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



Bajada pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

