



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AYOSOCORRO CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0802-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de techo.



Foto 2: Sustrucción de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de piso.



Foto 4: Rehabilitación de pared.




Foto 5: Sustrucción de Pared




Foto 6: Sustrucción de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

