



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEHUBUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0807-45	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Se evidencia en entechado del establecimiento donde se refleja el mal estado en que se encuentra las costaneras y láminas del Módulo I



Foto 2: Se observa claramente la necesidad de la rehabilitación de la división del modulo II, ya que actualmente brinda poca seguridad a la población estudiantil.




Foto 3: Imagen que evidencia la necesidad se sustituir el piso de torta por piso ceramico del modulo I.



Foto 4: Vista frontal del instituto en donde se puede observar que el módulo II, necesita balcones para brindar seguridad al establecimiento.




Foto 5: Se evidencia la necesidad de aplicacion de pintura en paredes de establecimiento, especificamente en el módulo I.



Foto 6: Otra vista del establecimiento en donde se refleja el mal estado de las laminas y la necesidad de cambio de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización




Firma y Sello Director Centro Educativo

