



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SESALCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0821-45	FECHA:	16/09/2025



Foto 1: EN LA SIGUIENTE FOTOGRAFIA, SE PUEDE OBSERVAR QUE SEA DE URGENCIA LA COLOCACION DEL CORREDOR Y ENTECHADO DE 5*17 M2



Foto 2: EN LA SIGUIENTE FOTOGRAFIA SE NECESITA EL CAMBIO DE PISO, DE PREFERENCIA AZULEJO, TAL COMO SE DETALLA EN LA SOLICITUD.



Foto 3: EN LA AMPLIACION DEL CORREDOR SE REQUIERE LA COLOCACION DE PISO, 5*17 MTS YA QUE EN LA FOTO SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON PISO



Foto 4: ES DE URGENCIA LA INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, YA SE PRETENDE COMPRAR UN PANEL SOLAR, YA EL CNB REQUIERE EL USO DE LA TECNOLOGIA.



Foto 5: EN LA SIGUIENTE FOTOGRAFIA EL ESTABLECIMIENTO, REQUIERE DE UNA CUBIERTA DE PINTURA.



Foto 6: SE NECESITA LA COMPRA DE 2 PANEL SOLAR 610 WATS Y INVERSOR DE 40 AMP. YA QUE EN EL LUGAR NO SE TIENE EL ACCESO DE ENERGIA ELECTRICA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

