

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SESALCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0821-45	FECHA:	10/13/2025



FOTO 1: LA SIGUIENTE FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL AVANCE DE LA COLOCACION DE BASE DE CONCRETO QUE SERVIRA PARA LOS PILARES PARA LA COLOCACION DEL ENTECHADO.



Foto 2: SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFIA EL AVANCE DEL MEJORAMIENTO DEL PISO, COLOCANDO PISO AZULEJO EN LAS DOS AULAS.



Foto 3: SE OBSERVA LA AMPLIACION DEL CORREDOR, COLOCANDO LA CAMA DE PIEDRA, POSTERIOR A LA FUNDICION Y POR ULTIMO EL SERNILLADO DE LA MISMA



Foto 4: SE INICIA LA COLOCACION DEL CABLEADO ELECTRICO ESPECIALMENTE PARA EL PANEL SOLAR.



Foto 5: SE OBSERVA EL INIO DEL MANTENIEMIENTO DE PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 6: SE PUEDE OBSERVAR EL AVANCE DE LA INSTALACION DE PANEL SOLAR, POR PERSONAS PROFESIONALES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

