

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Versión 1

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTA MARIA SEHELIHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-16-0884-43	FECHA	5/09/2025



Foto 1: sustitución de repello




Foto 2: Sustitución de estructura de hierro por costanera de metal en dos aulas



Foto 3: sustitución de piso rústico por cerámico en dos aulas



Foto 4: Se observa deterioro de la laminas del centro educativo




Foto 5: mantenimiento de 2 puertas lijadas y pintadas




Foto 6: sustitución de lamina normal por lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

