



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	AN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA SEHELIHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0884-43	FECHA:	28/11/2025




Foto 1: Se observa el parte del techo de trabajo



Foto 2: se observa completo del establecimiento



Foto 3: se observa enfrente el trabajo culminado



Foto 4: se observa parte enfrente el trabajo



Foto 5: se observa del parte atrás del trabajo



Foto 6: se observa la finalizaion de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.
E. O. R. M.
CASERIO SANTA MARIA
SEHELIHA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.