

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPUR SENIMLAHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-1380-45	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Vista panorámica de corredor y aula multigrado.



Foto 2: Vista de la estructura de techo visiblemente con deterioro por humedad.



Foto 3: Paredes con deterioro y sin mantenimiento.



Foto 4: Piso de concreto deteriorado.



Foto 5: Vista interior de aula multigrado.



Foto 6: Vista panorámica de letrinas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

