

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCHOY CHICACNAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-1381-45	FECHA:	Febrero 2025



Foto1: Piso del aula del establecimiento donde se puede evidenciar la necesidad de sustitución de plancha de concreto a piso ceramica



Foto 2: paredes del centro educativo donde se puede verificar la necesidad de repellar las paredes, ya que hace tiempo no se ha dado mantenimiento por falta de recurso economico



Foto 3: vista de establecimiento donde se observa la necesidad de colocar ventanas en el aula No. 2



Foto 4: puertas del establecimiento en mal estados, que es necesaria la sustitucion del aula No. 2




Foto 5: Sustitucion de poyo de madera a blocks



Foto 6: vista panoramica de la necesidad de sustitucion de torta de cemento del patio y cambio de blocks

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público