

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMUCHUJL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-1431-45	FECHA:	18 FEBRERO 2025



Foto 1: Se observa deterioro en el muro perimetral de los módulos.



Foto 2: Se Observa vidrios quebrados n modulo No. 1



Foto 3: Se observa deterioro en la estructura de la letrina



Foto 4: Se observa deterioro en la pintura del modulo No. 1.



Foto 5: Se observa deterioro en el piso.



Foto 6: Se observa deterioro en el piso del modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Elena de Jesus Ba Cuc

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

