

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SETZACPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16091659-43	FECHA	24 OCTUBRE 2025



Foto 1: EN EL MODULO 1 SE OBSERVA EL PISO EN MAL ESTADO




Foto 2: EN EL MODULO 2 SE OBSERVA QUE EL PISO ESTA DETERIORADO



FOTO3: EL CORREDOR DE LA ESCUELA EL PISO SE VE EN MAL ESTADO



Foto 4: EL CORREDOR DEL MODULO 2 ASI SE ENCUENTRA



Foto 5: EL PISO MODULO 3 ESTAN EN MAL ESTADO



Foto 6: EL PISO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público