

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-1662-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Parte inferior del aula, se requiere pintura, pisos, mejorar las puertas y ventanas.



Foto 2: Parte posterior de las aulas, se requiere repello y pintura. Y torta de concreto



Foto 3: Parte exterior urge canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: reparación de tosta y de muro exterior



Foto 5: pintura de interior y exterior y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia chub Tiul

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

