



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPOC TANCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-6839-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Sustrucion de lamina en mal estado de aulas por lamina troquelada aulas



Foto 2: Sustrucion de canales existentes de la Direccion, aula I,II y III



Foto 3: Sustrucion de piso de cemento en mal estado por piso ceramico



Foto 4: Sustrucion cubierta de lámina del aula IV, esta en muy mal estado ya que en la época de lluvia el agua se infiltra.



Foto 5: Sustrucion de maya que se encuentra en mal estado.



Foto 6: Sustrucion de tinaco pequeño con un grande de 2500litros de capacidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

