

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEILOB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEILOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-6937-43	FECHA:	17 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Se observa donde se colocará el muro perimetral por ese derrumbe.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo del baño.



Foto 3: Se observa el estado de la pintura del establecimiento la parte de atrás.



Foto 4: Se observa deterioro de las puertas a cambiar.



Foto 5: Se observa canales en mal estado, del establecimiento, y pinturas desgastadas en todos los módulos.



Foto 6: Se observa deterioro en el piso del módulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

