

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chitzunún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-7025-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Nivelación y reparación de la estructura de la peña. Tubos PVC en mal estado que se ha servido como canal para recolectar agua de lluvia.



Foto 2: Instalación de canal en pésimas condiciones.



Foto 3: El entrepaño se encuentra en mal estado y se ha convertido como nido de ratas y otros insectos.



Foto 4: Piso del aula 4, se encuentra en malas condiciones y se necesita un cambio de piso.



Foto 5: Techo de las aulas 1,2, y 3, se encuentran en mal estado, se necesita cambio.



Foto 6: El piso del corredor se encuentra en mal estado y se necesita un cambio de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público