

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO CHITZUNUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHITZUNUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-7025-43	FECHA:	26/11/2025



Foto 1: Canal y techo de pestaña que no servía para recolectar agua de lluvia, fue extraído y reemplazado por nuevas láminas y canal de metal.



Foto 2: Techo de pestaña y canal de metal instalado por nuevas estructuras.



Foto 3: Colocación de divisiones de metal en las aulas y piso cerámico.




Foto 4: Entrepaños instalados y pisos cerámicos colocados en tres módulos.



Foto 5: Módulo 4, está en procesos de fundición y colocación de pisos cerámico.



Foto 6: 1 corredor está en proceso de fundición y alisado de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

