



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACSI CHIYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-7157-41	FECHA:	27/02/2025



FOTO 1. INGRESO PRINCIPAL ENTECHADO



FOTO 2. CAMBIO DE TECHO SERVICIO SANITARIOS



FOTO 3. MANTENIMIENTO A PORTONES



FOTO 4. SUSTITUCIÓN PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 5. SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA



FOTO 6. FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACSÍ CHIYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-7157-41	FECHA:	27/02/2025



FOTO 7. MUROS PERIMETRALES



FOTO 8. SUSTITUCIÓN DE TORTA POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

