



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria aldea Chicojl	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicojl, San Pedro Carchá, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-7864-45	FECHA:	22 de enero de 2025



Foto 1: Techo del modulo compuesto por 4 aulas mas direccion y bodega con bastante corrosión



Foto 2: Laminas muy fragiles por el deterioro del material.



Foto 3: Techo de otro de los salones por el tipo de lamina presenta perforaciones en su estructura y hace que filtre el agua hacia el ambiente



Foto 4: Canales perforados por la corrosión



Foto 5: Falta de portón y fundicion para el reforzamiento de columnas que sostendra el porton de la entrada principal.



Foto 6: Canal en mal estado presentando perforaciones en su estructura y hace que filtre el agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

