

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0004-41	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: Se observa fotografía de la colapción de baños de los Alumnos y personal docente.



Foto 2: Mantenimiento de puertas y ventanas en un modulo de 5 aulas y dirección.



Foto 3: Rehabilitación de torta de concreto en el pasillo del modulo 1 y repello del escenario.



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto en 3 aulas y en un marco de una puerta de un aula.



Foto 5: Se observa que se necesita aplicación de pintura en el muro exterior de un modulo.



Foto 6: Sustitución de pintura en pared exterior y interior de un modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público