



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0004-41	FECHA:	28/12/2025



Foto1: Se observa fotografía de la rehabilitación de servicios de baños y del sistema de fosa septima lavable.



Foto 2: Se observa el mantenimiento de puertas y ventanas en las aulas y dirección.



Foto 3: Se observa la rehabilitación de torta de concreto en el pasillo del modulo 1.



Foto 4: Se observa la rehabilitación de piso de torta de concreto en el pasillo de las aulas.



Foto 5: Se observa la aplicación de pintura en el muro interior y exterior de las aulas.



Foto 6: Se observa la aplicación del repello en la pared del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

