



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0004-41	FECHA:	30/12/2025




Foto1: Se observa la finalización del trabajo de la rehabilitación de servicios de baños con sistema de fosa septima lavable.



Foto 2: Se observa la finalización de los trabajos mantenimiento de puertas y ventanas en las aulas.



Foto 3: Se observa la finalización de trabajo de la rehabilitación de torta de concreto en el pasillo de los modulos.



Foto 4: Se observa el trabajo de la rehabilitacion de la pared del escenario con piso de torta de concreto.



Foto 5: Se observa la aplicación de pintura en el muro exterior de la aulas.



Foto 6: Se observa la aplicación de pintura en las paredes interior y exterior de la aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

