

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



TERMINADO



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserio San José Chirrecoral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San José Chirrecoral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0008-42	FECHA:	10/12/2025




Foto 1: Sustitución de estructura metálica.




Foto 2: Cambio de láminas acanaladas a láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Cambio de ventanas a ventana balcon aula.




Foto 4: Sustitución de puertas de madera a puerta metálica.





Foto 5: Cambio de piso torta de cemento a piso cerámico.




Foto 6: Sustitución de canal de pvc a canal metálico galvanizado con pescantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

