

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

TE

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserio San José Chirreccoral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San José Chirreccoral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0008-42	FECHA:	30/12/2025



Foto 1: culminacion de cambio de estructura de madera a estructura metálica.



Foto 2: Culminacion de cambio de láminas acanaladas a láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Culminacion de cambio de ventanas a ventana balcon aula.




Foto 4: Culminacion de puertas de madera a puerta metálica.



Foto 5: Culminacion de cambio de piso torta de cemento a piso ceramico.



Foto 6: Sustitución de canal de pvc a canal metálico galvanizado con pescantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP CASERIO SAN JOSÉ CHIRRECCORAL	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---